




Hier is die loadcell pyp en die 4 flanges.




Eerste word die loadcell gemaak.



Dan word die boonste en ondeste plaat vas geboud.



Dit is hoe die slots aan die onderkant lyk.



Al wat my pla is of die afstande in die boonste prent groot genoeg is vir die boud om in te pas. Dit is 13mm gate. Ek kannie die flange groter maak nie want dan gaan dit kap teen die arm van die machine.

Bo is daar 8 M12 boute en onder is daar 4 M12 boute.